



HELIOS

Comptage de stries de fatigue




- Arbre de transmission
- Surface : ACIER MARAGING
- Fissuration par fatigue

Comment simplifier le comptage des stries de fatigue sur une pièce rompue ?

Le procédé HELIOS permet un comptage rapide des stries de fatigue grâce à l'analyse de leurs réflectances respectives

Normal map



Coefficient a5

